

IZVJEŠTAJ O SERVISNOJ POVIJESTI

ANALIZA SERVISNE DOKUMENTACIJE

Dokumentirano stanje vozila na temelju dostupnih servisnih zapisa.

VOZILO:

Audi A5 Sportback 2.0 TDI

VIN:

WAUZZZ8T8GA016223

DATUM PRVE ISPORUKE:

28.08.2015.

ZEMLJA ISPORUKE:

DEU - Njemačka
VOZILO UVEZENO IZ NJEMAČKE
IZVOR PODATAKA:

Servisna dokumentacija (12 stranica)

PERIOD EVIDENTIRANIH ZAPISA:

18.08.2015. - 15.03.2018.

NAJVEĆA EVIDENTIRANA KILOMETRAŽA:


41.856 km



INDEKS RIZIKA

UMJEREN RIZIK

Zabilježeni su značajni karoserijski radovi. Preporučuje se detaljan fizički pregled vozila.



INDEKS POVJERENJA

DOBRO

Servisna povijest je dobro dokumentirana s redovitim servisnim zapisima.

SAŽETAK NALAZA



SERVISNA POVIJEST

Postoje zapisi kroz više servisa.



NAJVAŽNIJI NALAZ

Karoserijski radovi na 13.675 km.



REDOVNO ODRŽAVANJE

Servisi, ulje i tekućine.



KILOMETRAŽA

Rast je logičan.

PREGLED KILOMETRAŽE KROZ VRIJEME



KRONOLOGIJA SERVISNIH DOGAĐAJA

DATUM	KILOMETRAŽA	VRSTA DOGAĐAJA	SAŽETAK
18.08.2015.	10 km	Primopredajni pregled	Primopredajni inspekcijski pregled vozila.
04.11.2015.	4.649 km	Radovi oko kotača	Radovi vezani uz kotače/vozilo.
31.03.2016.	10.003 km	Servis / kontrola	Kontrola redukcijaskog sredstva i radovi oko kotača.
16.-27.06.2016.	13.675 km	Karoserijski popravak	Opsežni radovi na stražnjem dijelu vozila, uključujući karoserijske radove.
10.11.2016.	21.827 km	Servis	Radovi oko kotača, sezonska izmjena i AdBlue.
28.03.2017.	30.741 km	Servis	Fleksibilni inspekcijski servis s izmjenom ulja i uljnog filtera.
30.06.2017.	34.732 km	Kontrola	Kontrola redukcijaskog sredstva.
28.11.-01.12.2017.	41.784 km	Servis	Zamjena filtera i dodatni radovi.
15.03.2018.	41.856 km	Servis / pregled	Pregled vozila, kontrola tekućina, ispitivanje ispušnih plinova i zamjena kočione tekućine.



Redovno održavanje



Karoserijski radovi



Ostali zapisi

NAJVAŽNIJI NALAZ



OPSEŽAN KAROSERIJSKI POPRAVAK NA 13.675 km

Na 13.675 km (lipanj 2016.) evidentirani su brojni radovi na stražnjem dijelu vozila, uključujući demontažu/montažu i zamjenu više karoserijskih elemenata.

RADOVI EVIDENTIRANI U DOKUMENTU

- Demontaža/montaža stražnjeg poklopca
- Demontaža/montaža ručice stražnje brave
- Zamjena stražnjeg natrisa
- Rad na unutarnjem staklu stražnjeg svjetla
- Demontaža/montaža osvetljenja registarske oznake
- Demontaža/montaža stražnjeg branika
- Zamjena stražnjeg branika
- Demontaža/montaža stražnjeg nosača

ZAMIJENJENI / KORIŠTENI DIJELOVI

- Stražnji branik
- Spoiler
- Paneli i nosači
- Elementi stražnjeg poklopca
- Ostali pripadajući dijelovi

KARVOQ PROCJENA

Dokument ne navodi izričit uzrok oštećenja. Međutim, vrsta i opseg radova snažno ukazuju na prethodno oštećenje i popravak stražnjeg dijela vozila.

PREGLED ODRŽAVANJA

SERVIS I IZMJENA ULJA

Na 30.741 km evidentiran je fleksibilni inspeksijski servis s izmjenom ulja (4,70 l) i uljnog filtera.

ZAMJENA FILTERA

Na 41.784 km zamijenjen je filter prašine/peludi uz dodatne radove oko kotača.

TEKUĆINE I PREGLEDI

Na 41.856 km obavljen je pregled vozila, kontrola tekućina i zamjena kočione tekućine.

KILOMETRAŽA



Kilometraža u dostupnim zapisima raste logično i nema vidljivih nelogičnosti.


18.08.2015. - 10 km
Primopredajni pregled

Primopredajni inspekcijski pregled vozila.


31.03.2016. - 10.003 km
Servis / kontrola

Kontrola redukcijskog sredstva i radovi oko kotača.


16.-27.06.2016. - 13.675 km
Opsežni karoserijski i lakirerski radovi

Radovi na stražnjem dijelu vozila; detaljan popis na prethodnoj stranici.


10.11.2016. - 21.827 km
Kontrola kotača i AdBlue

Sezonska izmjena kotača i provjera redukcijskog sredstva.


28.03.2017. - 30.741 km
Servis s izmjenom ulja

Fleksibilni inspekcijski servis s izmjenom ulja (4,70 l) i uljnog filtera.


30.06.2017. - 34.732 km
Kontrola redukcijskog sredstva

Redovna kontrola redukcijskog sredstva.


28.11.-01.12.2017. - 41.784 km
Zamjena filtera i dodatni radovi

Zamjena filtera prašine/peludi, radovi oko kotača i DENT WIZARD zapis.


15.03.2018. - 41.856 km
Servis, pregled i kočiona tekućina

Pregled vozila, kontrola tekućina, ispitivanje ispušnih plinova i zamjena kočione tekućine.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Ovo izvješće temelji se na dostupnoj servisnoj dokumentaciji i zapisima.
Ne predstavlja zamjenu za fizički pregled vozila niti jamstvo da su svi događaji i popravci evidentirani.

KONTAKT

www.karvoq.com • info@karvoq.com

ZAVRŠNA PREPORUKA

Prije kupnje preporučuje se fizički pregled vozila, posebno stražnjeg dijela zbog evidentiranih opsežnih karoserijskih radova.