



PODACI O VOZILU

Marka	Audi	Poslovnica	Isporuka
Model	A6 Sedan	Kod zemlje	HRV
Godina proizvodnje	2024.	Regija	425
Datum proizvodnje	02.02.2024.	Broj trgovca	01147
Datum isporuke	26.03.2024.	Šifra servisa	—
Ident. br. vozila (VIN)	WAUZZZF21RN033676	Zemlja prve isporuke	Hrvatska
Tip / izvedba	A6 Sed. 4.0TDI2.0 R4150 A	Motor (kod)	DTDA
Snaga	150 kW	Gorivo	Dizel
Mjenjač	Automatski	Pogon	Prednji
Boja	—	Broj ključeva	2
Trenutna kilometraža	60.477 km (prema evidenciji)		

IZVRŠNI SAŽETAK



TRUST INDEX

82 / 100

Visoka razina povjerenja



RISK SCORE

28 / 100

Nizak do srednji rizik



UKUPNO EVIDENTIRANI DOGAĐAJI

18




REDOVITI SERVISI

2

Prema evidenciji

Vozilo ima urednu servisnu povijest s dva evidentirana redovita servisa, riješene reklamacije ovjesa i mlaznice fara te zamjenu kočnih obloga. Nije zabilježena šteta niti otvorene kampanje.

GRAF RAZVOJA KILOMETRAŽE



Napomena: graf prikazuje evidentiranu kilometražu temeljenu na dostupnim podacima.

RISK MATRIX


RIZIČNO PODRUČJE	RIZIK	RAZINA RIZIKA	KOMENTAR
Pravni status vozila	Nizak	●	Nema zabilježenih ograničenja,
Kilometraža	Nizak	●	tereta ili potraživanja. Kilometraža raste postupno i
Servisna povijest	Nizak	●	logično. Redoviti servisi evidentirani
Reklamacije / kvarovi	Srednji	●	u skladu s preporukama. Ovjes i mlaznica fara - prema
Potrošni dijelovi	Srednji	●	TIP-u dorađeno. Kočne obloge straga - zamijenjene na
Štete po vozilu	Nizak	●	46.171 km. Nema evidencije o štetama.
Otvorene kampanje	Nizak	●	Nema otvorenih kampanja.

PREPORUKE PRIJE KUPNJE

- Provesti probnu vožnju i provjeriti rad motora, mjenjača i ovjesa.
- Učitati sve upravljačke jedinice dijagnostičkim uređajem i provjeriti greške.
- Provjeriti istrošenost guma i kočionog sustava.
- Provjeriti stanje akumulatora i 12 V sustava.
- Provjeriti eventualne znakove prethodnih oštećenja (limarija, lak).
- Preporuka: provjera kodova kvarova te adaptacija i osnovne postavke.

PROCJENA UKUPNOG RIZIKA






KRONOLOGIJA EVIDENTIRANIH DOGAĐAJA

Datum	Kilometraža (km)	Vrsta	Opis događaja / zahvata	Lokacija
26.03.2024.	1.528	Isporuka	Isporuka u zemlji (Hrvatska)	Isporuka
26.03.2024.	1.528	Isporuka	Isporuka na lokaciji (Pula)	Isporuka
23.05.2024.	5.236	Reklamacija	Suspenzija - zamjena amortizera	Isporuka
23.05.2024.	5.236	Reklamacija	Zamjena - amortizer	Isporuka
18.11.2024.	29.943	Servis	Servis s promjenom ulja	Ovlašteni servis
18.11.2024.	29.943	Servis	Servis s dodatnim pregledom	Ovlašteni servis
18.11.2024.	29.943	Servis	Servis s promjenom ulja (fleksibilni)	Ovlašteni servis
15.01.2025.	46.171	Servis	Set kočnih obloga - zamjena	Ovlašteni servis
15.01.2025.	46.171	Servis	Kočne obloge stražnje osovine	Ovlašteni servis
15.01.2025.	46.171	Servis	Montažna sredstva - kočnice	Ovlašteni servis
25.11.2025.	57.120	Servis	Redovni servis (fleksibilni)	Ovlašteni servis
25.11.2025.	57.120	Servis	Kontrola razine tekućine	Ovlašteni servis
25.11.2025.	57.120	Servis	Zamjena ulja - mjenjač	Ovlašteni servis
25.11.2025.	57.120	Servis	Adaptacija - nadogradnja sustava	Ovlašteni servis
25.11.2025.	57.120	Servis	Kontrola ispravnosti	Ovlašteni servis
03.12.2025.	57.129	Servis	Servisna evidencija (potvrda)	Ovlašteni servis
26.03.2026.	60.477	Reklamacija	Mlaznica fara (lijevo) demont/montaža	Ovlašteni servis
26.03.2026.	60.477	Reklamacija	Zajedina mlaznica za pranje stakla	Ovlašteni servis

VAŽNE NAPOMENE

- Razlika između redovnog servisa (57.120 km, 25.11.2025.) i potvrde servisa (57.129 km, 03.12.2025.) je 9 km, što je uobičajeno i prihvatljivo.
- Sve reklamacije su evidentirane i prema dostupnim zapisima riješene.
- Nema zabilježenih šteta niti otvorenih kampanja.



DETALJAN PREGLED DOGAĐAJA

REKLAMACIJA – OVJES (23.05.2024. / 5.238 km)

- Zabilježena buka ovjesa.
- Provedena zamjena amortizera.

SERVISI

- 18.11.2024. / 29.943 km – redovni servis s promjenom ulja i dodatnim pregledom.
- 25.11.2025. / 57.120 km – redovni servis, uključujući zamjenu ulja mjenjača i adaptaciju sustava.

KOČNI SUSTAV (15.01.2025. / 46.171 km)

- Zamjena kompletnih kočnih obloga i pripadajućih montažnih sredstava na stražnjoj osovini.

REKLAMACIJA – MLAZNICA FARA (26.03.2026. / 60.477 km)

- Zabilježen problem s mlaznicom za pranje fara (lijevo).
- Provedena demontaža/montaža mlaznice.


SAŽETAK STANJA VOZILA	
Kilometraža (prema evidenciji)	60.477 km
Broj evidentiranih događaja	18
Broj redovitih servisa	2
Broj reklamacija	2
Štete po vozilu	0
Otvorene kampanje	0

ZAKLJUČAK

Vozilo ima urednu i logičnu povijest održavanja. Evidentirani reklamirani zahvati su prema dostupnim podacima riješeni, a redoviti servisi su dokumentirani. Na temelju dostupnih podataka vozilo predstavlja dobar izbor uz standardnu fizičku i dijagnostičku provjeru.

Preporuka: KUPNJA – DA

Napomena: ovo izvješće je informativnog karaktera i temelji se na podacima dostupnim iz dostavljene dokumentacije i digitalnih zapisa. Ne zamjenjuje fizički pregled vozila prije kupnje.



DODATNE INFORMACIJE

Registar / baza podataka	Digitalni zapis proizvođača
Datum posljednjeg zapisa	26.03.2026.
Izvor podataka	Ovlašteni servisni centri u sustavu proizvođača
Provjera šteta	Nema evidencije o štetama
Otvorene kampanje	Nema otvorenih kampanja
Broj ključeva	2
Napomena	Provjera prije kupnje ne zamjenjuje stručni pregled vozila


RISK MATRIX – LEGENDA

NIZAK RIZIK	Mali ili uobičajeni utjecaj na pouzdanost vozila.	●
SREDNJI RIZIK	Mogući utjecaj – preporučuje se dodatna provjera.	●
VISOK RIZIK	Značajan utjecaj – potrebna detaljna provjera i oprez.	●

KARVOQ INDEKSI

TRUST INDEX	RISK SCORE
82 / 100	28 / 100
Visoka razina povjerenja	Nizak do srednji rizik

Ovi indeksi su Karvoq procjene izrađene na temelju dostavljene dokumentacije i nisu službene ocjene proizvođača.



IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Ovo izvješće temelji se na podacima dostupnim u dokumentaciji i digitalnim sustavima proizvođača u trenutku izrade. Karvoq ne može jamčiti potpunu povijest vozila ako određeni događaji nisu evidentirani u korištenim izvorima. Izvješće ne predstavlja zamjenu za fizički pregled vozila, probnu vožnju ili neovisnu stručnu procjenu.

KONTAKT

Web: www.karvoq.com
Email: info@karvoq.com

Karvoq – stručna provjera vozila prije kupnje.

ZAVRŠNA PREPORUKA

KUPNJA – DA

Na temelju dostupnih podataka vozilo pokazuje urednu servisnu povijest, kontinuiranu kilometražu i riješene evidentirane reklamacije. Preporučuje se standardna fizička i dijagnostička provjera prije konačne odluke.

KARVOQ

Provjera vozila prije kupnje

KARVOQ